



Información técnica

ZOICO 810 QW

Emulsión fotopolímera lista uso para estampación textil

DESCRIPCION

Emulsión fotopolímera lista uso para estampación textil plana, de alta resistencia mecánica y química a los disolventes usuales en el proceso de estampación. También apta para sistemas de exposición CTS – DLE (digital light engraving).

APLICACIO	NES RECC	MENDADAS
-----------	----------	----------

Impresión Textil Plana , moda y hogar
Impresión Textil Prenda , camisetas, etc
Muy buena.
Muy buena.

CARACTERISTICAS

Tipo de Sensibilizador
Color
Sensibilidad Relativa
Resolución
Viscosidad
Contenido en Sólidos
Endurecible – catalizable
Fotopolímera (SBQ)
Azul intenso
Rápida
Buena
Media - Baja
35%
Si, con FIXAPLAST

RESISTENCIA

Resistencia a Tintas solventes
Resistencia a Tintas acuosas
Alta, endurecida con Fixaplast.
Alta, endurecida con Fixaplast.
Tiradas cortas, endurecida con pos-exposición de luz
Alta, endurecida con Fixaplast.

MANIPULACIÓN

Vida útil del envase entre 10 a 35°C
Vida útil pantalla emulsionada a 24°C
Recuperación pantalla sin endurecer
Recuperación pantalla endurecida
Tiempo de exposición aprox. con una halógena
5000W

1 año.
20 – 30 días.
Buena.
NO
2+1 capas (43 hilos) 25 seg. aprox.

DISPONIBLE EN

Caja de12 Kg.

Caja de 20 Kg.

12 unidades de 1 Kg.
4 unidades de 5 Kg.

MODO DE EMPLEO

Sensibilizado de la emulsión

La emulsión esta lista para su uso ya que esta presensibilizada.

IMPORTANTE: Tengan en cuenta que se trata de una emulsión fotopolímera de alta sensibilidad, por lo que es preciso trabajar en ambientes de luz atenuados o amarilla para evitar el velado de las pantallas.

Preparación de la pantalla

El tejido debe estar libre de suciedad, polvo, restos de tinta, emulsión e imagen fantasma. Para conseguir una buena pantalla, desengrase previamente el tejido por ambos lados con **PREPAMASK**, **KAUSTIMASK S** o **STARGEL 350** y después enjuague con agua para eliminar cualquier resto de desengrasante que quede en la pantalla.

Proceso de emulsionado

Empiece siempre, según sea el tipo de tejido, con 1 o 2 pasadas en las dos caras de la pantalla para llenar todas las cavidades del tejido. Dejar secar la emulsión completamente a una temperatura de máximo 35°C.

D 00 04/4 DE4 D00	D4 - 4 -l- 4
D 09.04/1 RF4 – RC0	Pág. 1 de 1





Información técnica

ZOICO 810 QW

Emulsión fotopolímera lista uso para estampación textil

Secado de la pantalla emulsionada

Secar la pantalla en posición horizontal con la superficie hacia abajo, con condiciones de luz apropiadas a temperatura de $30^{\circ} - 40^{\circ}$ C ($86^{\circ} - 104^{\circ}$ F), con una humedad relativa del 30% - 50% y con una corriente de aire moderada, evitando fuentes de luz blanca no atenuada de una forma prolongada.

La temperatura, la humedad relativa y la corriente de aire afectan al tiempo de secado. La pantalla debe estar <u>completamente seca antes de la exposición</u> así lograremos una resistencia superior a la tinta y limpiadores de tinta. Secar la pantalla a temperatura superior a la aconsejada, o en condiciones diferentes a las mencionadas puede conllevar la obtención de resultados inconsistentes y una resistencia variable.

Exposición

Exponer la pantalla de forma convencional, utilice preferentemente una lámpara halógena obtener los mejores resultados. Debido a que hay muchos factores que intervienen en el tiempo de exposición, no podemos dar tiempos precisos sin hacer un test previo.

También es posible exponer las pantallas con **Sistemas de Exposición CTS-DLE** aunque para este tecnología es mas adecuada la **ZOICO 830 QW-CTS**.

El tiempo correcto de exposición es el tiempo justo que logre la resolución óptima, que deberá ser determinado mediante sucesivas pruebas, con una exposición gradual o con un calculador de exposición como el KOPIMASK CONTROL STRIP KS1.

La exposición insuficiente se manifiesta en la falta de anclaje y porosidad de la emulsión. La sobre-exposición conlleva una pérdida de detalles en las tramas y trazos finos. Las pantallas expuestas correctamente soportan bien la presión del aqua durante el revelado.

Revelado y lavado

La temperatura adecuada del agua es entre 20 a 26ºC. Mojar suavemente la pantalla por ambos lados con agua. Transcurrido 1 a 2 minutos enjuagar con mayor presión toda la superficie por ambos lados de la pantalla, hasta su completo revelado.

Exposición adicional

Para mejorar la resistencia sin un endurecido químico, el tiempo de post-exposición debería ser de 2 a 4 veces el de la exposición original, siempre después del revelado y secado de la pantalla.

Con la exposición adicional la pantalla sigue siendo el recuperable.

Endurecido / catalizado químico

Con la pantalla completamente seca, aplique por ambos lados FIXAPLAST con una esponja, y deje secar la pantalla en posición horizontal a una temperatura de 40° C / 45° C durante aproximadamente dos horas. También se puede endurecer a una temperatura de 20 a 25 $^{\circ}$ C en 24 horas.

Una vez endurecida la pantalla el recuperado de la misma puede resultar imposible.

Retoque

Para pantallas resistentes a tintas base acuosa, retocar con BLOCODUR ó laca de dos componentes.

D 09.04/1 RF4 – RC0 Pág. 2 de 1





Información técnica

ZOICO 810 QW

Emulsión fotopolímera lista uso para estampación textil

Recuperado de la emulsión

Solo posible en pantallas sin endurecer/catalizar químicamente.

Para eliminar la emulsión de la pantalla utilizar decapantes de emulsión como el **SCREEN STRIP** o **SERI CERO GEL**. Antes de eliminar la emulsión, asegúrese de que la pantalla está completamente limpia de tinta usando **DISOLIX ECO** o un limpiador de residuos de tinta.

Eliminación de la imagen fantasma

Cuando por razones de residuos de tinta ó emulsión endurecida, se percibe una imagen fantasma sobre el tejido, aconsejamos utilizar, STARGEL 350, KAUSTIMASK S o ZERO GHOST. También se puede combinar KAUSTIMASK S con DISOLIX GEL al 50% para potenciar el efecto de limpieza.

INFORMACIÓN ADICIONAL

www.kopimask.com

Las fichas de seguridad se pueden obtener solicitándolas Kopimask o a su proveedor más próximo. KOPIMASK, S.A. Telf. 00 34 93 863 93 50 Fax 00 34 93 864 70 37 e-mail kopimask@kopimask.es

Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para valorar si el producto satisface sus necesidades. KOPIMASK, S.A. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.

D 09.04/1 RF4 – RC0 Pág. 3 de 1